

PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) CATEGORIA III

INFORME ANUAL

CALIDAD DE SUELO

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo Reportado	Revisión:	Elaborado por	Revisado y aprobado por:	Fecha de Emisión del Reporte
13191	221031_ Calidad de SUELO_6IS	2016-2022	1	Minera Panamá Gumerindo Castro / Evis Vega		31/10/2022

1. Objetivo General

Tomar muestras compuestas de suelo para la realización de los análisis correspondientes de laboratorio que nos conlleven a la demostración del cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en el Estudio de Impacto Ambiental y a la vez cumplir con los respectivos requisitos establecidos por la legislación nacional de Panamá plasmados en el Plan de monitoreo ambiental Fase de Operaciones.

1.1 Objetivos Específicos

- Evaluar la eficiencia de la saprolita como medio de cultivo para la etapa de recuperación
- Monitoreo de la recuperación actual y progresiva para la estabilidad física del suelo y apoyo químico del crecimiento de la vegetación

2. Puntos de muestreo

Los sitios de monitoreo de la calidad del suelo fueron seleccionadas considerando el potencial de riesgo a la salud humana y al medio ambiente que estos pudiesen representar por las actividades del sitio.

El plan de monitoreo ambiental fase de operación contempla 10 puntos de los cuales: el sitio de muestreo SO-SH3-001 en la comunidad de San Benito no se logró muestrear debido a las restricciones implementadas por la empresa referente al COVID 19 y el SO-SE8-001 dentro del PIT Botija no se puede tener acceso por los trabajos de remoción del material que allí se desarrollan.

Para el próximo muestreo 2023 se hará una inspección al sitio y se determinara si serán muestreados para el siguiente informe.

El presente informe presenta los resultados obtenidos de 8 estaciones de muestreo. Estas estaciones están ubicadas dentro de la huella del proyecto y en las comunidades aledañas.

A continuación, se presenta la tabla #1 con la identificación de cada estación de muestreo (ubicación y coordenadas en UTM).

Tabla No.1 Punto de monitoreo

Estación de Monitoreo	Ubicación	Coordenadas UTM WGS84	
SO-SE10-001	Dique 14, parte de debajo de la Planta de Proceso	977,277	540,230
SO- SE4-001	Entre los Ríos Uvero y Rio del Medio	987,279	535,300
SO-SE7-001	Tajo Valle Grande	974,671	534,503
SO-SH1-001	Poza 20	979,417	539,818
SO-SH2-001	Comunidad de Nuevo Sinaí	982,906	540,191
SO-SE3-001	Entre el mar y la Planta de Energía - Punta Rincón	996,682	533,505
SO-SE9-001	Entre el Río Caimito y la Planta de Energía – Punta Rincón	996,248	534,504
SO-SH4-001	Comunidad de Rio caimito	997,127	535,274

3. Metodología para la representación de resultados de la calidad de suelo.

Las muestras fueron tomadas en campo siguiendo las directrices enunciadas en el DECRETO EJECUTIVO No. 2 del MICI, Capítulo IX.

Los sitios de muestreo corresponden a áreas homogéneas. La muestra de suelo es compuesta, simultánea y representativa para los suelos muestreados.

Para la toma de la muestra de suelos se definió un área rectangular 12 metros cuadrados ($12,0 \text{ m}^2 = 3,0\text{m} * 4,0\text{m}$), obteniendo entre nueve (9) y doce (12) sub-muestras de cien gramos (100 gr.) cada una, en cuadrículas de cada metro. Las sub-muestras fueron similares en color y tipo de suelo, y homogenizadas. La profundidad de los muestreos fue de diez centímetros (10 cm).

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual “Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater”, en donde fue utilizado el método EPA 200.7 (ICP-AES) para metales totales en suelos.

Cabe resaltar que, tanto para la extracción de las muestras del suelo como su manejo hasta llegar al laboratorio, se siguieron los protocolos de cada uno de los entes acreditados para su aceptación y análisis, asegurando la seguridad del resultado y la trazabilidad del mismo.

Tabla No. 2 Parámetros a presentar en los gráficos

Parámetros	Unidades usadas	Método	LMP Decreto Ejecutivo No.2
Respiración Microbiana	%	Test Guitian & Carballas, 1976 and Anderson & Domsch, 1993 / Ceulemans R, Impens I & Gabriëls R (1987)	Adicional
Actividad deshidrogenasa del suelo	µg/g	Test Casida et al. (1977)	
Hidrocarburo Total	mg/kg	EPA METHOD 8015 C Rev. 03 February 2007	620
Benceno	mg/kg	capillary gas chromatography	100
Tolueno	mg/kg	capillary gas chromatography	3000
Etilbenceno	mg/kg	capillary gas chromatography	2000
Xileno	mg/kg	capillary gas chromatography	1000
Carbono Orgánico Total	%	SM-5310-C	Adicional
Biomazas	mg/kg	Test Vance et al 1987 / Jenkinson, D.S.,1987	
Cianuro Total	mg/kg	EPA 9010C, Rev. 3, November 2004 / EPA 9013A, Rev. 1, November 2004	400
Arsénico Total	mg/kg	EPA 3050 B, Rev. 2 December / EPA 6010 D Rev. 5 July (Validado Modificado, 2022)	30
Bario Total	mg/kg		1000
Cadmio Total	mg/kg		100
Cromo Total	mg/kg		1000
Níquel Total	mg/kg		400
Selenio Total	mg/kg		310
Plomo Total	mg/kg		
Zinc (Total)	mg/kg		300
Mercurio Total	mg/kg	EPA 7471 B, Rev 2, February 200	140

Fuente: Departamento de Monitoreo Ambiental, Gerencia de Ambiente.

A continuación, se estarán presentando las tablas y graficas de tendencia con los diferentes resultados obtenidos en los diferentes muestreos realizados en los años 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Los informes usados para elaborar este reporte fueron los siguientes: por parte del laboratorio AQUATEC encargado de los muestreos y análisis 2016-008-A697 y 2017-010-A697 y por parte de Bureau Veritas Panama PAN-LAB2-224-2019, PAN-LAB2-1270-2020, PAN-LAB2-2976-2021 y por parte de ALS CORPLAB 42629/2022, 42631/2022, 42632/2022 y 59997/2022

A continuación, presentaremos las tablas que contienen cada uno de los resultados obtenidos para cada estación conjuntamente con su grafica de tendencia.

Tabla 3: Datos de Respiración Microbiana

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4
2022	355.5	362.6	38.7	313.3	17.6	29.9	28.2	37

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 1. Variación de la Respiración Microbiana.




Tabla 4: Datos de Actividad deshidrogenasa del suelo

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4
2016	0.1	12.5	9.6	8.5		1.71	7.8	
2017	0.08	0.08	0.08	70.4	12.5	54.6	26.9	2.67
2019	0.73	0.47	0.12	0.89	0.45	12.5	0.46	2
2020	42.64	25.14		52.74	18.16	25.88	14.64	11.26
2021	3.58		0.63	2.56				
2022	0.97	0.41	1.42	0.5	0.52	9.92	0.002	2.26

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 2. Variación de Actividad deshidrogenasa del suelo.




Tabla 5: Datos de Hidrocarburo Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2017	6.2	1.6	1.4	15.0	6.0	18.0	18.0	2.0	620
2019	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	620
2020	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	620
2021	0.05		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	620
2022	64.7	38.1	31.3	82.6	66.5	190.8	102.1	50.1	620

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 3. Variación de los Hidrocarburos Totales.



Tabla 6: Datos de Benceno

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		100
2017	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	100
2019	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	100
2020	0.005	0.005		0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	100
2021	0.002		0.00002	0.0004	0.005	0.02	0.02	0.02	100
2022	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	100

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 4. Variación del Benceno.



Tabla 7: Datos de Tolueno

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	0.001	0.001		0.001		0.01	0.001	0.01	3000
2017	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	3000
2019	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	0.001	0.01	0.005	3000
2020	0.005	0.005	0.01	0.005	0.005	0.005	0.005		3000
2021	0.002		0.00002	0.0004	0.005	0.02	0.02	0.02	3000
2022	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	3000

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 5. Variación del Tolueno.



Tabla 8: Datos de Etilbenceno

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	0.001	0.001	0.001	0.001		0.01	0.001		2000
2017	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	2000
2019	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	2000
2020	0.005	0.005		0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	2000
2021	0.002		0.00002	0.0004	0.005	0.02	0.02	0.02	2000
2022	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	2000

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 6. Variación del Etilbenceno.



Tabla 9: Datos de Xileno

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	0.001	0.001	0.001	0.001		0.01	0.001		1000
2017	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1000
2019	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.001	0.01	0.01	1000
2020	0.005	0.005		0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	1000
2021	0.002		0.00002	0.00004	0.005	0.04	0.04	0.04	1000
2022	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	1000

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 7. Variación del Xileno.




Tabla 10: Datos de Carbono Orgánico Disuelto

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4
2016	4.3	2.61	1.9	7.2	0.8	52.5	1.51	
2017	2.24	2.58	3.24	4.98	2.41	3.57	3.57	4.32
2019	0.34	0.47	1.4	0.23	3	2.24	46.4	34.2
2020	7	2		5.2		3	2.3	1.9
2021	34000		24000	34000	38000	35000	24000	22000
2022	3.6	1.73	1.13	2.66	4.05	4.37	1.65	2.11

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 8. Variación del Carbono Orgánico Disuelto.




Para el 2021 se observó datos altos de COT, pero para el muestreo siguiente se observa resultados muy bajos.

Tabla 11: Datos Biomasa Microbiana

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4
2016	20.9	9.3	6.1	1.9		3.1	0.32	
2017	0.5	1.2	0.75	0.07	1.4	1.9	3	1
2019	1.04	1.43	4.1	0.76	2.41	4.4	3.9	2.9
2020	69.21	0.53		2.68	4.82	7.51	9.12	1.61
2021	4.93		0.26	20.6				
2022	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panamá.

Gráfica 9. Variación de la Biomasa Microbiana.



El nuevo laboratorio usado para el 2022 nos indicó que los volúmenes de muestras para este análisis eran insuficientes por lo que se descartó. Para el muestreo del 2023 se contemplan los ajustes.

Tabla 12: Datos Cianuro Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05	0.05		400
2017	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	400
2019	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	400
2020	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	400
2021	0.002		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	400
2022	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	400

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panamá.

Gráfica 10. Variación del Cianuro Total.




Tabla 13: Datos Arsénico Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	3.98	0.026	0.588	0.026		4.56	0.026		30
2017	0.825	0.026	2.38	0.989	0.026	0.026	0.899	3.69	30
2019	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	30
2020	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	30
2021	0.0262		0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	30
2022	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	0.0262	30

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 11. Variación del Arsénico Total.



Tabla 14: Datos Bario Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	30.55	9.84	26.71	32.02		9.05	12.95		1000
2017	73.92	276.77	94.92	36.81	42.14	43.26	45.91	452.46	1000
2019	18.895	5.358	31.893	12.244	30.433	5.0889	10.447	22.877	1000
2020	117.67	11.097	27.43	28.74	40.941	5.7838	16.461	4.9908	1000
2021	122.14		17.522	29.799	32.543	8.0895	13.47	3.0748	1000
2022	122.14	17.522	29.799	32.543	8.0895	13.47	3.0748	122.14	1000

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 12. Variación del Bario Total.



Tabla 15: Datos Cadmio Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	0.01	0.01	0.01	0.01		0.01	0.01		100
2017	0.01	0.01	0.012	0.01	0.017	0.116	0.02	0.034	100
2019	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	100
2020	8.4121	5.3687	3.2127	4.8654	3.087	0.739	2.0508	0.7353	100
2021	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	100
2022	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	100

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 13. Variación del Cadmio Total.




Tabla 16: Datos Cromo Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	89.39	6.01	4.03	53.13		7.69	3.67		1000
2017	44.75	16.22	4.88	89.87	8.75	3.73	3.06	9.41	1000
2019	132.74	0.0024	1.7053	126.76	38.492	1.6307	0.3759	1.1408	1000
2020	118.37	0.8251	1.7835	157.53	54.335	2.4507	1.4926	6.3966	1000
2021	364.43		0.0024	348.49	51.709	0.0024	0.0024	3.0048	1000
2022	364.43	0.0024	348.49	51.709	0.0024	0.0024	3.0048	364.43	1000

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 14. Variación del Cromo Total.




Tabla 17: Datos Níquel Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	27.62	2.46	0.244	32.99		1.5	1.08		400
2017	3.35	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	400
2019	8.5252	0.0015	0.0015	9.2929	7.8385	0.0015	0.0015	0.0015	400
2020	18.932	0.9508	0.0015	15.009	8.1396	1.0245	0.8081	1.1212	400
2021	24.387		0.0015	19.192	10.015	0.0015	0.0015	0.0015	400
2022	24.387	0.0015	19.192	10.015	0.0015	0.0015	0.0015	24.387	400

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 15. Variación del Níquel Total.




Tabla 18: Datos Selenio Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077		310
2017	0.077	0.077	0.077	0.077	0.094	0.13	0.077	0.829	310
2019	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	310
2020	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	310
2021	0.0218		20.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	310
2022	0.0218	20.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218	310

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Gráfica 16. Variación del Selenio Total.




Tabla 19: Datos Plomo Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4
2016	0.084	1.86	6.45	8.51		0.084	0.084	
2017	1.32	2.15	3.76	1.43	2.24	2.01	2.03	8.04
2019	0.0081	0.0081	4.1692	0.0081	4.3197	2.5021	3.1738	3.5381
2020	4.7241	3.1511	4.1637	3.746	3.2555	2.3732	1.509	8.1581
2021	0.0081		0.0081	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081
2022	3	3	3	3	3	3	3	3

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Grafica 17. Variación del Plomo Total.



Tabla 20: Datos Mercurio Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001	0.001		140
2017	0.753	3.2	0.776	1.03	0.09	1.09	1.01	0.595	140
2019	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	140
2020	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	140
2021	0.0037		0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	140
2022	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	140

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Grafica 17. Variación del Mercurio Total.




Tabla 20: Datos Zinc Total

Fecha	SE10	SE4	SE7	SH1	SH2	SE3	SE9	SH4	LMP Decreto Ejecutivo No.2
2016	27.56	23.78	8.73	168.91		15.94	9.8		300
2017	76.77	169.09	48.99	31.52	30.42	19.51	28.31	492.61	300
2019	4.3056	2.953	7.9586	3.1417	5.3256	7.592	13.694	22.87	300
2020	86.382	16.181	6.3955	45.411	33.567	6.8934	10.305	7.5215	300
2021	86.201		6.4977	61.138	34.199	8.9317	9.9954	0.2837	300
2022	86.201	6.4977	61.138	34.199	8.9317	9.9954	0.2837	86.201	300

Fuente: Departamento de monitoreo ambiental Cobre Panama.

Grafica 17. Variación del Zinc Total.



4. Conclusiones

- Para algunos parámetros microbiológicos solo se pudieron obtener resultados debido al cambio que se ha realizado de laboratorio y los tiempos requeridos para llegar al laboratorio eran muy cortos. Para el muestreo del 2023 los ajustes se han hecho y vamos a tener todos los parámetros contemplando en el plan de monitoreo ambiental fase de operación.
- A excepción del resultado de Zinc Total obtenido en la estación de monitoreo SH-4 en muestreo del año 2017 el 100% de los parámetros presentados en este reporte cumplen con el Decreto ejecutivo No. 2 del 14 de enero del 2020 Por el cual se establece la Norma Ambiental de Calidad de Suelo para diversos usos.
- Para próximos informes las estaciones podrán ir reduciéndose debido a los avances del proyecto, las cuales pueden estar en lugares de operaciones futuras, tal es el caso de Tajo Botija.

5. Imagen satelital de la Ubicación de los puntos.



6. Imágenes



Foto1 y 2. Puntos en el area de Punta Rincon – Rio Caimito



Foto 3 y 4. Puntos en el área de Mina – Dique 14.